

DisboCRET 505 Feinspachtel



Jemný tmel na cementové bázi, modifikovaný organickými přísadami na částečné i celoplošné tmelení betonových ploch – použití i metodou mokrého nástřiku.

Popis výrobku

Účel použití	Na celoplošné tmelení a reprofilaci vadných a vydrolených míst až do hloubky 5 mm a na vyplňování pórů a dutinek (lunkrů).
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ jednoduchá příprava a velmi dobrá zpracovatelnost ■ vysoká vydatnost ■ vynikající vhodnost ke strojnímu zpracování ■ možnost vyhlazení plstěným hladítkem ■ pro vrstvy o tloušťce 1 – 5 mm, velikost zrna max. 0,4 mm ■ vyhovuje požadavkům EN 1504-3: statické a staticky nevýznamné opravy
Materiálová báze	Cementová malta modifikovaná organickými přísadami.
Balení / velikosti nádob	Pytel 25 kg.
Skladování	V suchém prostředí, minimálně 9 měsíců od data výroby.
Technická data	<ul style="list-style-type: none"> ■ maximální zrnitost 0,4 mm ■ hrubá hustota čerstvé malty cca 1 900 kg/m³ <p><i>vlastnosti pevné malty (střední hodnota)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ odolnost proti odtržení 28 d > 1,3 N/mm²

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Normální, těžký a lehčený beton i plochy reprofilované maltami na opravy DisboCRET. Odolnost podkladu proti odtržení musí činit v průměru > 1,0 N/mm ² , minimální jednotlivá hodnota 0,5 N/mm ² .
Úprava podkladového materiálu	<p>Armovací ocel nejdříve předem ošetřete přípravkem DisboCRET 502 Protec Plus jako ochranou proti korozi podle pracovního předpisu.</p> <p>Hlubší vydrolená místa (> 5 mm) opravte vhodnou maltou na opravy DisboCRET. Beton musí být nosný, čistý a zbavený uvolněných částic. Látky s odpuzujícími účinky (např. staré nátěry, olej, tuk) odstraňte vhodnou metodou. Cementové cihly musí být zbaveny součástí, které podporují korozi (např. chloridy) a musí se otlouci tak, aby jemný tmel mohl přilnout k tomuto povrchu. Podklad navlhčete. Před nanášením jemného tmelu smí být podklad jen matně vlhký.</p>
Příprava materiálu	Do nádoby nalijte odměřené množství vody. Za důkladného míchání vhodným míchadlem (max. 400 ot./min.) přidávejte postupně příslušné množství suché maltové směsi a míchejte cca 3 minuty, až vznikne homogenní malta. Po době zrání cca 2 minuty ještě krátce promíchejte.
Poměr mísení	suchá malta: voda



	1 hmotnostní díl : cca 0,25 - 0,27 hmotnostního dílu
	pytel 25 kg : 6,25 – 6,75 l vody
Postup nanášení	Jemný tmel nanášíte vhodným nářadím, jako např. kletovacím hladítkem, lžící nebo stěrkou, a řádně zatlačte do podkladu. Porézní podklady zatmelte předem malým množstvím materiálu křížovými tahy. Jemný tmel lze zpracovávat metodou nástřiku za mokra (např. PFT N2V). Vhodným dodatečným ošetřením nebo vhodnými opatřeními zabraňte rychlému vysychání vlivem slunečního záření, vysokých teplot a průvanu. Jako ochranu proti vysychání lze nanášet přípravek Grundier Konzentrat LF (ředěný vodou 1 : 2). Doba čekání cca 1 - 3 hodiny podle povětrnostních vlivů.
Tloušťka vrstvy	Minimálně 1 mm, maximálně 5 mm Vyšší tloušťky je možno dosáhnout více vrstvami.
Spotřeba	Suchá maltová směs cca 1,6 kg/m ² /mm.
Doba zpracovatelnosti	Při 20 °C cca 30 minut.
Podmínky při zpracování	Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu minimálně 5 °C, maximálně 30 °C.
Vysychání / doba vysychání	Před nanášením ochranných nátěrů se musí při 20°C dodržovat minimálně tyto čekací doby: Disbocret 515 barva na beton 6 hodin Disbocret 518 Flex Finish 12 hodin Ostatní nátěrové hmoty nanášíte nejdříve po uplynutí jednoho dne.
Čistění nářadí	Po použití vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Nebezpečí.
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach ani mlhu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené.
Obsahuje cement.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné pytle. Prázdné obaly se zbytky materiálu likvidujte jako obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kód 15 01 10).

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz